



Nr. 9336/03.09.2024

RAPORT

Incheiat în urma controlului efectuat de către comisia mixtă, privind modul în care unitățile de învățământ din județul Olt au fost pregătite pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2024-2025

În perioada 26.08.2024-30.08.2024, în baza Ordinului nr. 301/21.08.2024 al Prefectului Județului Olt, s-au constituit comisiile mixte în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unitățile de învățământ din județul Olt pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2024 - 2025.

Astfel, au fost constituite două comisii formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului - Județul Olt, Consiliului Județean Olt, Inspectoratului Școlar Județean Olt, Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, care s-au deplasat în 60 unități de învățământ situate pe raza a 48 localități din județul Olt.

Școlile care au fost vizitate, verificate și evaluate au fost selectate pe baza a 3 criterii :

- Unități școlare în care au fost constatate nereguli de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență cu ocazia controalelor anterioare ;
- Unități școlare care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare;
- Unități școlare care au luat decizia relocării elevilor pe o perioadă de timp ca urmare a executării unor lucrări de reabilitare în curs de desfășurare ;

Indicatori de evaluare:

- Asigurare pază
- Gard împrejmuitor
- Marcaje rutiere (pietonale, de atenționare etc.);
- Iluminat stradal în preajmă
- Loc depozitare produse alimentare
- Unități alimentație publică în vecinătate
- Igienizare și deratizare
- Alimentare cu apă din sursă proprie/din rețeaua publică
- Alimentare cu apă caldă



- Grup sanitar interior/exterior
- Canalizare - fosă vidanjabilă/ rețea publică
- Asigurare asistență medicală
- Autorizație de securitate la incendiu
- Dotare stingătoare de incendiu/ valabilitatea acestora
- Asigurare sistem de alarmare incendiu
- Căi de evacuare libere
- Iluminat de securitate pentru evacuare existență/ funcționalitate
- Hidranți interiori existenți/ funcționali
- Instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu existență/ funcționalitate
- Verificare coș de fum

Echipele mixte s-au deplasat în 60 de unități de învățământ, 7 din mediul urban, iar celelalte fiind din mediul rural, în care au fost constatare nereguli de către instituțiile cu atribuții în domeniul verificării și autorizării acestora, DSP, respectiv ISU.

Din verificările efectuate, raportându-ne la indicatorii de evaluare de mai sus, se desprind următoarele concluzii:

- Școlile din mediul rural nu dispun de serviciu propriu de pază, acesta fiind asigurat de serviciul de pază comunală. La școlile din mediul urban verificate, paza se realizează cu societăți specializate.

Marea majoritate a școlilor dispun de sistem de supraveghere video amplasat atât în exterior, cât și pe holuri și în sălile de clasă.

- O singură unitate de învățământ din cele verificate nu are gard împrejmuit (Școala Gimnazială, com. Schitu), gardul împrejmuit lipsind parțial în 2 școli (Școala Gimnazială „Voievod Brâncoveni”, com. Brâncoveni și Școala Gimnazială, com. Osica de Jos).

- Toate unitățile de învățământ dispun de iluminat stradal în preajmă.

- Este nevoie de marcaje rutiere pietonale în 16 școli din mediul rural, acestea fiind șterse sau lipsind.

- Toate unitățile de învățământ verificate au spații de depozitare pentru produsele distribuite elevilor amenajate corespunzător.

- Jumătate dintre școli au unități de alimentație publică în vecinătatea lor, dar elevii sunt avertizați și supravegheati să nu părăsească școala pe perioada desfășurării procesului instructiv-educativ.



- Asistența medicală este asigurată în toate școlile: în mediul rural unitățile de învățământ au încheiate parteneriate cu cabinetele medicale individuale din localitate, iar în unitățile de învățământ din mediul urban există cabinețe școlare medicale.

- În ceea ce privește alimentarea cu apă, 22 de școli folosesc sursa proprie, iar 38 sunt racordate la rețeaua publică. Apa caldă este asigurată în 42 de unități de învățământ din cele 60 verificate, iar la Școala Gimnazială, com. Schitu apa caldă este asigurată parțial .

- O problemă sensibilă o reprezintă amplasarea grupurilor sanitare. Cu toate acestea, în 6 școli din cele 60 verificate, grupurile sanitare încă sunt plasate în exterior.

- În privința canalizării, 14 școli sunt racordate la rețeaua publică, iar celelalte 46 dispun de fosă vidanjabilă, în special în școlile din mediul rural.

- Unitățile de învățământ, în perioada în care s-a efectuat controlul, aveau programat procesul de igienizare și deratizare: în 27 de școli acestea erau finalizate, iar celelalte 33 de unități de învățământ acțiunea de igienizare și deratizare era în curs de realizare.

- Doar 12 unități de învățământ din cele verificate au autorizație de securitate la incendiu, unele școli nu necesită sau nu fac obiectul, iar altele nu dețin această autorizație, fiind îndrumate să inițieze procesul de autorizare, astfel încât elevii din județul Olt să învețe în condiții de siguranță fizică.

- Majoritatea școlilor sunt dotate cu stingătoare de incendiu conform normativelor în vigoare și în termen de valabilitate(56), o unitate școlară deține stingătoare cu termenul de valabilitate expirat (Școala Gimnazială Grojdibodu), o unitate școlară nu deține stingătoare (Școala Gimnazială Orlea) și 2 unități școlare dețin un număr insuficient de stingătoare fiind necesară suplimentarea cu 3 stingătoare de incendiu (Școala Gimnazială Corbu și Grădinița cu Program Normal Corbu).

- Din cele 60 unități școlare verificate 50 dețin sistem de alarmare incendiu funcțional, 2 unități școlare dețin sistem de alarmare incendiu nefuncțional(Școala Gimnazială Movileni și Grădinița cu Program Normal Movileni) și 8 unități de învățământ nu dețin deloc (Școala Gimnazială Slătioara, Școala Gimnazială Dranovățu, GPN Greci, Școala Gimnazială Schitu, Școala Primară Ursoaia, GPN Ursoaia, Școala Gimnazială Topana, Școala Primară Braniște) .

- În ceea ce privește instalația de detectare, semnalizare și avertizare incendiu. 17 unități de învățământ nu dețin o astfel de instalație, doar în 43 de școli fiind funcțională.

- Doar 6 școli au hidranți interiori funcționali, în alte 3 școli aceștia nu sunt funcționali, în 15 școli nu sunt necesari, iar în 36 de unități de învățământ hidranții interiori nu există.



- În 7 școli au fost verificate coșurile de fum, iar în 49 de școli nu s-a realizat încă această verificare și 4 școli sunt racordate la rețeaua de gaze.

- S-a verificat, în special, accesibilitatea căilor de evacuare în caz de urgență; 57 sunt libere, celelalte 3 urmând să fie funcționale în cel mai scurt timp.

Reprezentanții unităților de învățământ evaluate unde s-au identificat neconformități în cadrul construcțiilor în care își desfășoară activitatea, au comunicat Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al Județului Olt informații privind modul în care au soluționat deficiențele constatate.

Inspectoratul Școlar Județean Olt, prin inspectorii teritoriali și în permanentă colaborare cu instituțiile partenere, Consiliul Județean Olt, Instituția Prefectului – Județul Olt, Direcția de Sănătate Publică a Județului Olt, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt și Primăriile din județ monitorizează și se implică pentru ameliorarea condițiilor din școlile din județ, astfel încât copiii noștri să beneficieze de un proces instructiv-educativ de calitate.

Inspector școlar general,
Ion - Adrian BĂRBULETE

Inspector școlar pentru management instituțional,

Nineta COZMA

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane,

Ion - Cristian DOGARU